

PŘÍPRAVA DAT PRO OSVIT NA ZAŘÍZENÍ CTP LUXEL V6

- 1/ Data pro osvit je třeba dodat kompozitně ve formátech PS, PRN, PDF. Soubory PDF zhotovujte v programu Adobe Acrobat z postscriptových souborů.
- 2/ Zakázku je možno dodat uloženou v jednom souboru nebo i každou stranu jako samostatný soubor. (V tomto případě je nutné dbát na správné číslování souborů.)
- 3/ Pokud má výsledný osvitový soubor obsahující hodně stran více než 50 MB, doporučujeme tento soubor posílat rozděleně. (např. 01_10 atd.). Umožňuje to snadnější zpracování a přenos.
- 4/ V názvech souborů nepoužívejte háčky, čárky, lomítka atd.
- 5/ Nevyřazujte strany k sobě (např. první a poslední při V1). Náš vyřazovací program to zvládne sám.
- 6/ Při ukládání do souboru zadávejte velikost papíru stejnou jako čistý rozměr strany po ořezu. Při spadání zadávejte velikost dokumentu na šířku i na výšku větší (3 mm) a u všech dokumentů stejně!
- 7/ Pokud máte na některé straně spadání, je nutno zadávat stejný rozměr na všech stranách, tedy i na těch, na kterých spad není.
- 8/ V souboru stačí zakliknout pouze ořezové značky čistého formátu.
- 9/ Ilustrace v dokumentu musejí být ve CMYKu, rozlišení 300 DPI. Pérovky rozlišení 900 DPI.
- 10/ Pokud mají vaše data víc než 4 barvy (CMYK), uvádějte prosím tuto skutečnost do objednávky.
- 11/ Tvorba poscriptů z dodaných souborů (např. QXD, CDR atd.) je prováděna pouze na základě domluvy se zákazníkem a je účtována zvlášť. Tyto soubory musejí být dodány v křivkách. V tomto případě studio neodpovídá za obsahovou správnost tiskových desek v případě, že zákazník nenahlédne a nepodepíše kontrolní výtisk!